

Manual - Maçarico Elétrico

MODO DE USO:

- 1. Ligar o ar comprimido, regulando com 30 libras.
- Acionar botão liga/desliga do maçarico.
- 3. Unir as partes a serem soldadas e direcionar o fio de solda em um dos extremos.
- 4. Aproximar o bico de saída de ar quente 3 á 5 cm do fio de solda.
- 5. Conforme o fio de solda for derretendo e completando as partes, puxe o fio de solda com o maçarico até completar a soldagem.
- 6. Deixe o material soldado esfriar por 5 minutos. O material já poderá ser manuseado, porém só poderá sofrer grandes impactos após 16 hrs do processo.
- 7. Para desligar o aparelho, desligue primeiro o ar comprimido e em seguida o botão de liga/desliga. Deixe-o esfriar naturalmente.

- **CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO:** 1. Nunca deixe o aparelho ligado com o ar comprimido desligado.
- 2. Use filtros na linha de ar comprimido para que não cheque óleo ou água na resistência.
- 3. Não dê pancadas ou batidas no aparelho.
- 4. Nunca jogue o aparelho com a resistência quente, coloque o aperelho com cuidado em um local adequado para resfriar.
- 5. Nunca deixe o ar ligado para resfriar a resistência mais rápido, você irá provocar um choque térmico na resistência.
- 6. Nunca resfrie o aparelho com água.
- 7. Em caso de avermelhamento do tubo do aparelho, desligue-o e deixe esfriar por 15 minutos. Religue aumentando a pressão do ar comprimido.

